Stand der Technik







Die neuen Teile

Das modifizierte Lüfterelement







Rückseite mit Steckverbindung, passend zum Spannungshalter / Kippsicherung



zusätzliche Löcher , passend zum Unterteil



Variante ohne Kamm

Das Unterteil



Unterseite mit Klebeband zur Befestigung auf dem Blech



Oberseite mit verdickten „Dornen“

Die Enden steckbar und damit passend / defininiert verlängerbar

Die Kippsicherung / Spannungshalter für die Unterspanbahn



Verschiedene Längen für verschieden lange Ziegel



Zusätzliches Loch als Montagehilfe

Alternative für die Kippsicherung / Spannungshalter für die Unterspanbahn

Universelle, kürzbare Variante



Montage der Uni-Kippsicherung / Spannungshalter



1. gewünschten Abstand zwischen erster Latte und Lüfterelement messen



2. Gemessenes Maß ablängen



3. Ausschnitt / Absatz ausschneiden / ausbrechen

Die Montage des neuen Lüfterelements

1. Mit Hilfe der Kippsicherung / Montagehilfe das Unterteil befestigen






2. Unterspannbahn straff ziehen und die „Dornen“ durch picken. Die Unterspannbahn ist für die Bauphase gesichert.



3. Traufelement auf die passenden Dornen des Unterteils einrasten




4. Spannungshalter / Kippsicherung an das Traufelement stecken und an der Dachlatte befestigen








- ✓ Folie straff – keine Sackbildung
- ✓ Einhang ist regensicher – keine Perforation
- ✓ Temperaturbedingte Längendehnungen sind für das Einhangblech möglich
- ✓ Trauflüfterelement ist im gleichbleibenden Abstand montiert und ist „standfest“
- ✓ Winddicht